





भारत सरकार/ Government of India अंतरिक्ष विभाग/ Department of Space

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/ VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

तिरुवनंतपुरुम/ Thiruvananthapuram - 695 022

तकनीशियन-बी - फिटर (विज्ञा.सं. 324) के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF TECHNICIAN-B - FITTER (ADVT. NO. 324) पद सं. 1488 / Post No. 1488

	ाताय/Date: 26.11.2023
सर्वाधिक अंक/Maximum Marks : 80	समय/Time. 90 मिनट/ 90 minutes
अभ्यर्थी का नाम/Name of the candidate :	अनुक्रमांक सं/Roll no.

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश /Instructions to the Candidates

1. आपके द्वारा वेब आवेदन में प्रस्तुत किए गए ऑन-लाइन डेटा के आधार पर आपको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। यदि आपने वेब में किसी स्चना की गलत प्रविष्टि की है या विजापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं रखते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी।

You have been called for the written test based on the online data furnished by you in the web application. If you have wrongly entered in the web any information or you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be rejected.

- 2. प्रश्न-पत्र, 80 प्रश्नों से युक्त प्रश्न-पुस्तिका के रूप में है और परीक्षा की अवधि 90 मिनट है।
 The Question paper is in the form of Question Booklet with 80 questions and the duration of the test is 90 minutes.
- 3. चार विकल्पों सिहत वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से सिर्फ एक असंदिग्ध रूप से सही होगा।
 The questions will be objective type with four options out of which only one will be unambiguously correct.
- 4. प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक काटा जाएगा। Each question carries 01 mark and 0.33 marks will be deducted for each wrong answer.

कृपया दूसरा पृष्ठ देखें/P.T.O.

SEAL

Test Prime

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION



70,000+ Mock Tests



600+ Exam Covered



Personalised Report Card



Previous Year Papers



Unlimited Re-Attempt



500% Refund

















ATTEMPT FREE MOCK NOW





- 5. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कार्बन विलेपित प्रति सहित अलग ओएमआर उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी। A separate OMR answer sheet with carbon coated copy will be provided to mark the answer options.
- 6. आपको नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन से ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में संबंधित ऑवल को अंकित कर सही उत्तर का चयन करना है।

You have to select the right answer by marking the corresponding oval on the OMR answer sheet by blue/black ball point pen.

- एक प्रश्न के लिए अनेक उत्तर देने पर गलत उत्तर माना जाएगा।
 Multiple answers for a question will be regarded as wrong answer.
- 8. <u>ऊपर दाएँ कोने में मुद्रित प्रश्न-पुस्तिका के कोड को ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में दिए गए स्थान पर लिखना</u> चाहिए।

Question booklet code printed on the top right corner should be written in the OMR answer sheet in the space provided.

- 9. प्रश्न-पुस्तिका में आपका नाम तथा अनुक्रमांक सही लिखें। Enter your Name and Roll Number correctly in the question booklet.
- 10. ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां **नीली/काली स्याही के बॉल पाइंटपेन** से ही की जानी चाहिए। All entries in the OMR answer sheet should be with blue/black ball point pen only.
- 11. परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति मे<mark>ं ही आपको हॉल-टिकट पर</mark> हस्ताक्षर करना चाहिए। You should sign the hall ticket only in the presence of the Invigilator in the examination hall.
- 12. लिखित परीक्षा चलने वाले हॉल के अंदर कंप्यूटर, कालकुलेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, पाठ्य-पुस्तकें, नोट आदि लाने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

Computers, calculators, mobile phones and other electronic gadgets, text books, notes etc., will not be allowed inside the written test hall.

13. <u>परीक्षा पूर्ण होने पर, ओएमआर उत्तर-पुस्तिका को ऊपर के छेदन चिहन से फाईं और मूल ओएमआर</u> <u>उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे तथा दूसरी प्रति आपके पास रखें।</u>

On completion of the test, tear the OMR answer sheet along the perforation mark at the top and hand over the original OMR answer sheet to the invigilator and retain the duplicate copy with you.

- 14. प्रश्न-पुस्तिका अभ्यर्थी अपने पास रख सकते हैं।
 The question booklet can be retained by the candidates.
- 15. परीक्षा के प्रथम घंटे के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। Candidates are not permitted to leave the examination hall during the first hour of the examination.





तकनीशियन-बी - फिटर / Technician-B - FITTER

1.	आग	बुझाने	में		शामिल	नहीं	है
----	----	--------	-----	--	-------	------	----

Extinguishing of fire does not include

(a) स्टार्विंग / Starving

(b) दकना / Smothering

(c) ठंडा करना / Cooling

(d) उड़ाना / Blowing

2. नॉन-पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से डिस्चार्ज — होता है।

The discharge from non-positive discharge pump is

- (a) निरंतर निर्वहन / Continuous discharge
- (b) चुक्रीय निर्वहन / Cyclic discharge
- (c) दोनों / Both (a) और / and (b)
- (d) यादच्छिक निर्वहन / Random discharge

3. निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है?

Which of the following is a primary metal cutting operation?

- (a) काउंटर सिंकिंग / counter sinking
- (b) काउंटर बोरिंग / counter boring
- (c) स्पॉट फेसिंग / spot facing
- (d) ड्रिलिंग / drilling

4. जब एक वृत्त को 3 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का सम्मिलित कोण कितना होगा?

When a circle is divided into 3 equal sectors, how much is the included angle of each sector?

(a) π रेडियन / radians

(b) $\frac{\pi}{4}$ रेडियन / radians

(c) $\frac{2\pi}{3}$ रेडियन / radians

(d) $\frac{\pi}{3}$ रेडियन / radians

5. उच्च सटीकता और तर्कसंगतता वाले मास्टर के साथ तुलना करके उपकरण में विचलन की पहचान करने की वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है?

What is the scientific and systematic method of identifying deviations in instrument by comparing with a master having higher accuracy and rational traceability?

(a) अंशांकन / calibration

(b) परिशुद्धता / precision

(c) सटीकता / accuracy

(d) विचलन / deviation



6.

यदि हम 60° में से 15' घटा दें तो कोण क्या होगा?

What is the angle if we subtract 15' from 60°?




	(a)	59°45'	(b)	59°85'								
	(c)	[†] 59°	(d)	60°15'								
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \										
7.		0 0	ায়া 4.1	वर्ग मीटर तथा क्षय का प्रतिशत 5% है। शीट के								
	क्षयने की गणना करें।											
		amount of total raw sheet used to mak vastage is 5%. Calculate the wastage of s	_	oor was 4.1 square meters and percentage								
	(a)	2.05 square meter	(b)	0.205 square meter								
	(c)	20.5 square meter	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above								
		ês										
8.	एक्मे	ो थ्रेड के मामले में श़ामिल कोण क्या है?										
	Wha	at is the included angle in case of acme t	hreads	?								
	(a)	21°	(b)	60°								
	(c)	45°	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above								
9.	धातु	कार्य में CNC का क्या अर्थ है?										
	What does CNC stand for in metal working?											
	(a) Controlled Numerical Calibration											
	(b)	Central Numerical Control										
	(c)	Computer Numerical Control										
	(d)	Conventional Numerical Calibration										
	-0-											
10.		त सामग्री पर ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित में										
	Whi	ich of the following drill bit shall be used										
	(a)	त्वरित हेलिक्स / quick helix	(b)	धीमी हेलिक्स / slow helix								
	(c)	मानक हेलिक्स / standard helix	(d)	उपरोक्त सभी / all of the above								
<u>(</u>												
11.	40 m/min की काटने की गति के साथ, उपकरण का जीवनकाल 16 इकाई है। 10 m/min पर उपकरण का											
	जीवन काल कितना होगा? उपकरण जीवन घातांक 0.5 मान लें											
		h the cutting speed of 40 m/min, tool m/min. Assume tool life exponent to be 0		btained is 16 units. Find the tool life for								
	(a)	8	(b)	128								
	(c)	256	(d)	64								
A			4	1488								





12. नीचे दिखाया गया प्रतीक — के लिए है The symbol shown below is for — ——



- (a) प्रक्षेपण के पहले कोण / First angle of projection
- (b) प्रक्षेपण के दूसरे कोण / Second angle of projection
- (c) प्रक्षेपण के तीसरे कोण / Third angle of projection
- (d) प्रक्षेपण के चौथे कोण / Fourth angle of projection
- 13. शाफ्ट का सहनशीलता आकार 30e8 बताया गया है। यहां 30, e और 8 क्या दर्शाता है?

The tolerance size of shaft is mentioned as 30e8. Here what does 30, e and 8 represent?

- (a) मूल आकार, मौलिक विचलन, सहनशीलता का ग्रेड / basic size, fundamental deviation, grade of tolerance
- (b) मूल आकार, सहनशीलता का ग्रेड, मौलिक विचलन / basic size, grade of tolerance, fundamental deviation
- (c) मौलिक विचलन, सहनशीलता का ग्रेड, मूल आकार / fundamental deviation, grade of tolerance, basic size
- (d) सहनशीलता का ग्रेड, मौलिक विचलन, मूल आकार / grade of tolerance, fundamental deviation, basic size
- 14. 10 किलो द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए।

A force of 10 Newtons is acted upon 10 kg mass. Find the acceleration produced.

(a) 1 m/s^2

(b) 10 m/s²

(c) 20 m/s^2

- (d) 100 m/s²
- 15. पंच के एक झटके से पट्टी या शीट से वांछित आकार काटने की एक प्रक्रिया है।

 _____ is a process of cutting out desired shape from the strip or sheet by a single blow of the punch.
 - (a) ब्लैंकिंग / Blanking

(b) छेदना / Piercing

(c) लांसिंग / Lancing

(d) ट्रिमिंग / Trimming





16. शीट मेटल कार्य में हेमिंग ऑपरेशन है

Hemming operation in sheet metal work is

- (a) 180° पर मोइकर किनारों को क्ंद बनाना / making edges blunt by bending and folding at 180°
- (b) सिरों पर तार लगाना / placing wires at the ends
- (c) चादरों को हथौड़े से मारना / hammering the sheets
- (d) चादरों की स्रक्षा करने वाली सतह / surface protecting the sheets
- 17. एक चरखी का उपयोग 900 न्यूटन के बल के साथ, 150 वाट की रेटेड शक्ति से एक द्रव्यमान को 2 मिनट में एक ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। वह अधिकतम ऊँचाई ज्ञात कीजिए जिस तक द्रव्यमान उठाया जा सकता है

A pulley is used to lift a mass with a force of 900 Newtons with rated power of 150 watts to a height in 2 minutes. Find the maximum height up to which the mass can be lifted

(a) 2 मीटर / meter

(b) 20 मीटर / meter

(c) 25.5 मीटर / meter

- (d) 1.8 मीटर / meter
- 18. बोल्ट की आघात अवशोषक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है

The shock absorbing capacity of a bolt can be increased by

- (a) वॉशर का उपयोग करके / Using washer
- (b) इसे ठीक से कसकर / Tightening it properly
- (c) टांग का ट्यास बढ़ाकर / Increasing the shank diameter
- (d) इसके शैंक ट्यास को कम करके / Decreasing its shank diameter
- 19. -40°C को केल्विन तापमान पैमाने में बदलें

Convert -40°C to Kelvin temperature scale

(a) 233 K

(b) 260 K

(c) 313 K

- (d) 340 K
- 20. ड्रिल अक्ष और भूमि के अग्रणी किनारे के बीच का कोण है

The angle between the drill axis and the leading edge of the land is

- (a) छेनी कोण / Chisel angle
- (b) बिंद् कोण / Point angle
- (c) लिप रिलीफ एंगल / Lip relief angle
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

A





21. 100 किलोग्राम वजन का एक धातु ब्लॉक फर्श पर रखा हुआ है। यदि घर्षण का गुणांक 0.1 है, तो ब्लॉक को फर्श के साथ खींचने के लिए आवश्यक बल जात करें? विचार करें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 m/s² है

A metal block weighs 100 kg rests on the floor. If coefficient of friction is 0.1, find out the force required to pull the block along the floor? Consider acceleration due to gravity is 10 m/s²

(a) 100 N

(b) 1000 N

(c) 500 N

- (d) 10 N
- 22. ताप उपचार ऑपरेशन में कौन सा मीडिया सबसे गंभीर शमन देगा?

Which media will give most severe quenching in heat treatment operation?

- (a) तेल शमन / Oil quenching
- (b) जल शमन / Water quenching
- (c) आंदोलन के साथ पानी का शमन / Water quenching with agitation
- (d) नमकीन शमन / Brine quenching
- 23. धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि में भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है?

Which method employs a filler material for joining metals?

- (a) रिवेटिंग / Riveting
- (b) बोल्टिंग / Bolting
- (c) वेल्डिंग / Welding
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above
- 24. एक हेलिकल स्प्रिंग को 500 न्यूटन के बल से लोड किया जाता है और 25 mm तक संपीड़ित किया जाता है। इसे 10 mm तक संपीड़ित करने के लिए कितना भार आवश्यक होगा?

A helical spring is loaded with a force of 500 Newton and is compressed by 25 mm. What would be the load required to compress it by 10 mm?

(a) 100 N

(b) 200 N

(c) 300 N

- (d) 1250 N
- 25. 6.861 mm मान को सीधे मापने के लिए किस सटीक माप उपकरण का उपयोग किया जा सकता है?
 Which precision measuring instrument can be used to directly measure the value 6.861 mm?
 - (a) वर्नियर बेवेल प्रोट्टैक्टर / Vernier Bevel Protractor
 - (b) वर्नियर कैलिपर / Vernier Calliper
 - (c) माइक्रोमीटर / Micrometer
 - (d) वर्नियर माइक्रोमीटर / Vernier Micrometer



26. टेम्प्लेट का उपयोग — में किया जाता है।



A			8	1488							
	(c)	16,000 kg	(d)	78,000 Grams							
	(a)	at will be the approximate mass of a mile 1,60,000 kgs	a steer i (b)	1,00,000 kgs							
31.		टर घन आकार के माइल्ड स्टील ब्लॉक का अ at will be the approximate mass of a mile	•								
91	(c)	21 माइक्रोन / microns	(d)	41 माइक्रोन / microns							
	#1			<u>\$</u>							
	αevi (a)	ations are -7 and -20 micron. Find the i 7 माइक्रोन / microns	maxımı (b)	um clearance between hole and shaft? 20 माइक्रोन / microns							
	Hole and shaft is given by 20H7g6 fit. 20H7 deviations are 0 and +21 microns while 20g6 deviations are -7 and -20 micron. Find the maximum clearance between hole and shaft?										
	20g6 विचलन -7 और -20 माइक्रोन हैं। छेद और शाफ्ट के बीच अधिकतम निकासी ज्ञात करें?										
30.	छेद	और शाफ्ट 20H7g6 फिट द्वारा दिया गय	ा है। 2 0	0H7 विचलन 0 और +21 माइक्रोन हैं जब कि							
	(-)		(4)	The state of the s							
	(c)	प्रतिरोधक तनाव / Proof stress	(d)	कठोरता अनुपात / Stiffness ratio							
	(a)	पॉइसन का अनुपात / Poisson's ratio	(b)	स्रक्षा का कारक / Factor of safety							
 .		io of Ultimate Tensile Stress to the World									
29.	परम	तन्य तनाव और कार्यशील तनाव का अनुपात	न कहना	ता है							
	(c)	चौकोर धागा / Square thread	(d)	मीट्रिक धागा / Metric thread							
	(a)		(b)	एक्से धागा / Acme thread							
	Which thread is used on the spindle of a quick release vice?										
28.		क रिलीज़ वाइस के स्पिंडल पर किस धागे का									
	(d)	विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए / To me									
	(c) द्रव दबाव को मापने के लिए / To measure fluid pressure										
	(b)	प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए / To meas									
	(a)	क्लैम्पिंग बल लगाने के लिए/To apply cl	amping	; force							
		orque wrench is used									
27.	टॉर्क	रिंच का उपयोग किया जाता है									
	(c)	जॉब रिवेटिंग में / Riveting the job	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above							
	(a)	जॉब छेदने में / Piercing the job	(b)	जॉब पकड़ने में / Holding the job							
		mplates are used for									





32.	10,00	गलाखत म स कान जलार निय पार्त हः									
	Whi	ch of the following is a non-ferrous allo	y?								
	(a)	स्टेनलेस स्टील / Stainless steel	(b)	ड्यूरालुमिन / Duralumin							
	(c)	हाई स्पीड स्टील / High speed steel	(d)	ठंडा कच्चा लोहा / Chilled cast iron							
33.	शीट	मेटल ऑपरेशन जिसमें कटिंग ऑपरेशन ———— द्वारा जाना जाता है।	के बाद	कटे हुए हिस्से को मोड़ना शामिल होता है,							
		sheet metal operation which involves ion is known as:	s cutting	g operation followed by bending of the cut							
	(a)	ब्लॅकिंग / Blanking	(b)	शेविंग / Shaving							
	(c)	लांसिंग / Lancing	(d)	पियर्सिंग / Piercing							
0.4	<u> </u>	ं निलखित में से किस सामग्री को मशीनिंग के	் பெர் வி	वनक की भावश्यकता नहीं होती है?							
34:		ch of the following materials requires r									
	(a)	0	(b)	कच्चा लोहा / Cast iron							
	(c)	टाइटेनियम / Titanium	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above							
35.	हथौड़े	हे का वजन हथौड़े के पर अंकि	त होता है	71							
	The	weight of the hammer is marked at		of the hammer?							
	(a)	अग्रभाग / Face	(b)	कपोल / Cheek							
	(c)	छोटा सुराख / Eye hole	(d)	पीन / Pein							
36.	एक	गहन ड्राइंग प्रक्रिया में फ्लैंज के चारों ओर इ	सुर्रियाँ बन	नने का कारण होता है							
		deep drawing operation wrinkle forma									
	(a)	परिधीय संपीइन के कारण बकलिंग / Buck	ling due	to circumferential compression							
	(b)	उच्च रिक्त धारक दबाव / High blank hol	lder pres	ssure							
	(c)	उच्च तापमान के कारण परिधीय लंबाई circumferential length	बढ़ जात	ी है / High temperature causing increased							
	(d)	चिकनाई की कमी / Lack of lubrication									
37.	गहर	ाई-माइक्रोमीटर के मापन की सटीकता क्या i	} ?								
	What is the measuring accuracy of a depth micrometer?										
	(a)	0.01 cm	(b)	0.001 cm							
	(c)	0.1 cm	(d)	0.005 cm							





38. शीट मेटल को मैन्युअल रूप से मोड़ने की किस विधि में फोल्डिंग लाइन को बैंन्डींग उपकरण के किनारे से मेल खाना चाहिए?

In which method of manual bending of sheet metal the folding line is to coincide with edge of bending tool?

- (a) फोल्डिंग बार विधि / Folding bar method
- (b) हैच्ड स्टेक विधि / Hatched stake method
- (c) एंगल आयरन और 'C' क्लैंप / Angle iron and 'C' clamp
- (d) 'C' क्लैंप और दढ़ लकड़ी / 'C' clamp and hardwood
- 39. निम्नलिखित में से किस उपकरण के भाग स्ट्रेट पॉइंट और बेंट पॉइंट नाम से हैं?

Which of the following tools has the parts by name Straight point and Bent point?

(a) डिवाइडर / Divider

(b) कम्पास / Compass

(c) स्क्राइबर / Scriber

- (d) कैलिपर / Calliper
- 40. एक नायलॉन वॉशर एक नट के अंदर फिट किया गया है। यह किस प्रकार का नट लॉकिंग सिस्टम है?

 One nylon washer is fitted inside a nut. What kind of nut locking system is this?
 - (a) स्वान नट लॉकिंग सिस्टम / Swan nut locking system
 - (b) कैसल नट लॉकिंग सिस्टम / Castle nut locking system
 - (c) स्लॉटेड नट लॉकिंग सिस्टम / Slotted nut locking system
 - (d) सिमंड्स नट लॉकिंग सिस्टम / Simmonds nut locking system
- 41. हेलोन अग्निशामक यंत्र ---- से भरे जाते हैं।

Halon extinguishers are filled with

- (a) सूखे पाउडर / Dry powder
- (b) CO2 गैस / Gas
- (c) कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मिथेन (BCF) / Carbon tetrachloride and bromochlorodifluoro methene (BCF)
- (d) पानी / Water
- 42. 7 mm ट्विस्ट ड्रिल और 22 m/min की काटने की गति के साथ धातु ब्लॉक पर ड्रिलिंग के लिए RPM क्या होगा?

What will be the RPM for drilling on a metallic block with 7 mm twist drill and a cutting speed of 22 m/min?

(a) 100

(b) 1000

(c) 1100

(d) 2200





43. निम्नलिखित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है?

What is indicated by the following warning sign?



- (a) ओवरहेड लोड / Overhead load
- (b) ओवरहेड निश्चित खतरा / Overhead fixed hazard
- (c) केवल हक का उपयोग करें / Use only hooks
- (d) विस्फोट का खतरा / Risk of explosion

44. सामग्रियों में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए एक गैर-विनाशकारी विधि

A non-destructive method to detect internal defects in materials

- (a) कठोरता परीक्षण / Hardness testing
- (b) प्रभाव परीक्षण / Impact testing
- (c) तन्यता परीक्षण / Tensile testing
- (d) अल्ट्रा सोनिक परीक्षण / Ultra Sonic testing

45. एक ड्रिल जिंग जो उन पतले या नरम वर्कपीस के लिए आदर्श है जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान मोड़ या मुड़ सकता है, ————— है।

A drill jig that is ideal for thin or soft workpieces which may bend or warp during drilling operation is?

- (a) एंगल प्लेट जिंग / Angle plate jig
- (b) **बॉक्स जिग / Box jig**
- (c) सैंडविच जिंग / Sandwich jig
- (d) लीफ जिग / Leaf jig

46. मशीनिंग के दौरान बेलनाकार कार्य के टुकड़ों को पकड़ने के लिए किस प्रकार का जिग डिज़ाइन किया गया है?

Which type of jig is designed to hold cylindrical work pieces during machining?

- (a) टर्निंग जिंग / Turning jig
- (b) मिलिंग जिग/Milling jig
- (c) ग्राइंडिंग जिंग / Grinding jig
- (d) ड्रिलिंग जिग/Drilling jig





47.	स्थिर और घिसाव	प्रतिरोधी	होने	के व	कारण	रिंग	या	प्लग	गेज	बनाने	के	लिए	आमतौर	पर	किस	सामग्री	का
	उपयोग किया जात	ा है ?															

Which material is commonly used for making ring or plug gauges, being stable and wear resistant?

(a) कांस्य / Bronze

- (b) प्लास्टिक / Plastic
- (c) स्टेनलेस स्टील / Stainless steel
- (d) एल्युमिनियम / Aluminium
- 48. रिवेट्स के बीच झुकाव का क्या कारण हो सकता है?

What can cause buckling between rivets?

- (a) धातु के किनारे से निकटतम कीलक के केंद्र तक बड़ी दूरी / Large distance from the edge of the metal to the centre of nearest rivet
- (b) पिच की दूरी कीलक के व्यास के दोगुने से कम हैं / Pitch distance less than twice the diameter of the rivet
- (c) निकटवर्ती रिवेट्स को रिवेट व्यास के तीन गुना से अधिक पिच के साथ बहुत दूर रखा गया है / Adjacent rivets placed too far with pitch much greater than three times rivet diameter
- (d) रिवेट्स की आसन्न पंक्तियों के बीच ज़िंग ज़ैंग रिवेटिंग व्यवस्था / Zig zag riveting arrangement between adjacent rows of rivets
- 49. दो 0.5 mm मोटी शीटों को जोड़ने के लिए एक लॉक ग्रूटड जोड़ बनाना पड़ता है। उपयोग किए जाने वाले ग्रूवर की चौड़ाई 8 mm है। परिणामी तह का आकार (चौड़ाई) क्या होगा?

A locked grooved joint has to be made to join two 0.5 mm thick sheets. Width of the groover to be used is 8 mm. What will be the size (width) of resulting fold?

(a) 8 mm

(b) 7 mm

(c) 6.5 mm

- (d) 4 mm
- 50. ISSH 3600 × 700 × 1.00 के साथ निर्दिष्ट स्टील शीट की मोटाई क्या है?

What is the thickness of steel sheet specified with ISSH $3600 \times 700 \times 1.00$?

(a) 1 mm

(b) 1 cm

(c) 1 m

- (d) 10 cm
- 51. जब एल्युमीनियम सामग्री को HSS उपकरण का उपयोग करके काटा जा रहा हो तो m/min में अनुशंसित काटने की गति क्या है?

What is the recommended cutting speed in m/min when Aluminium material is being cut using HSS tool?

(a) 10-25

(b) 50-60

(c) 30-60

(d) 70-100





A			13		1488					
	(d)	तांबा और एल्यूमीनियम / Coppe	r and aluminiu	n						
	(c)	c) तांबा और क्रोमियम / Copper and chromium								
	(b)	तांबा और टंगस्टन / Copper and	l tungsten							
	(a)	केवल तांबा / Only Copper								
		ctrodes used in spot welding ar								
57.	स्पॉट	: वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस	पदार्थ से बने होत	ने हैं?						
	(c)	टी / tee	(d)	उपरोक्त सभी / all of the ab	ove					
	(a)	कोने / corner	(b)	लैप / lap						
. · · ·		llet weld can be used for which								
56.	, ,	ट वेल्ड का उपयोग निम्नलिखित								
	(c)	क्रोमियम / Chromium	(d)	वैनेडियम / Vanadium						
	stee (a)		(b)	सल्फर / Sulphur						
		ich of the following alloying e	lement is used	to increase corrosion resis	tance in stainless					
55.	-	लेस स्टील के लिए निम्नलिखित वे किया जाता है?	म स । कस । मन्त्री ह	गतु तत्व का उपयोग सक्षारण प्र	शतराय का बढ़ान के					
	(d)			m	10mber = 1 = 1 = -					
		time and cooled in water उपरोक्त सभी / All of the above		•	- 0					
	(c)	लंबे समय तक कम तापमान प		डेडा रखकर / At low tempera	ture at prolonged					
	(b)	कठोरता लाने के लिए / To induc								
	Stre (a)	ess relief is carried out प्रतिबल को बेअसर करने के लिए	'/To neutralize	stress						
54.		बल विसर्जी प्रक्रिया ————	की जाती है।							
	(c)	टैप / Tap	(d)	चिसेल / Chisel						
	(a)	रीमर / Reamer	(b)	ट्विस्ट ड्रिल / Twist drill						
		ich cutting tool is designed for		-	nner?					
53.	मौजू	दा छिद्रों को सटीक तरीके से बड़ा	करने के लिए कौ	न सा कटिंग टूल डिज़ाइन किया	गया है?					
	(c)	ਫ਼ਜ਼ਾਜ / Shoulder	(d)	हैंडल / Handle						
	(a)	किनारा / Edge	(b)	झुकाव / Heel 						
	The	curved part of the file separat	ing tang from t	ne body is carred?						

52. फाइल का टेंग को बॉडी से अलग करने वाला घुमावदार भाग कहलाता है?





58. गियर ड्राइव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

Which of the following is true about gear drive?

- (a) अक्षीय प्रणोद से बचने के लिए, डबल हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है / To avoid axial thrust, double helical gear is used
- (b) पिच सर्कल के साथ दांत की चौड़ाई और दांत की वास्तविक मोटाई के बीच की दूरी को बैकलेश कहा जाता है / The distance between the space width and tooth thickness along pitch circle is called backlash
- (c) एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में, दो गियर लगे होते हैं ताकि एक गियर का केंद्र दूसरे गियर के केंद्र के चारों ओर घूमता रहे / In epicyclic gear train, two gears mounted so that the center of one gear revolves around the center of the other
- (d) ्उपरोक्त सभी / All of the above
- 59. निम्नलिखित में से कौन सी V बेल्ट ड्राइव की विशेषता नहीं है?

Which of the following is not a feature of V belt drive?

- (a) बेल्ट और पुली का सटीक संरेखण आवश्यक है / Precise alignment of belt and pully is required
- (b) बड़ी दूरी की विद्युत प्रेषण के लिए उपयोग किया जाता है / Used for large distance power transmission
- (c) कम शोर वाला ऑपरेशन / Less noisy operation
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above
- 60. "लॉक वॉशर" का उपयोग मुख्य रूप से फास्टिनिंग असेंबली में किया जाता है। "Lock washer" is used in a fastening assembly mainly for
 - (a) असंबली की ताकत बढ़ाने के लिए / Increasing strength of assembly
 - (b) आसानी से कसने के लिए / Easy tightening
 - (c) सजावटी फीनीस के लिए / Decorative finish
 - (d) कंपन द्वारा ढीलेपन को रोकने के लिए / Preventing loosening by vibration
- 61. किस प्रकार के काटने के उपकरण को 200 से 250°C के बीच गर्म कर पायित (टैंपर) किया जाता है? Which type of cutting tool is tempered by heating between 200 to 250°C?
 - (a) टैप / Taps

(b) ਤ੍ਰਿਕ / Drills

(c) टर्निंग टूल / Turning tool

(d) रीमर / Reamers






62.	"Суа	aniding" का प्रयोग किसके लिए किया जाता	है?								
	"Cyaniding" is used for										
	(a)	सिंटरिंग / Sintering	(b)	केस हार्डनिंग / Case hardening							
	(c)	पायनित करना / Tempering	(d)	नरम करना / Softening							
63.	M16	6 × 1.5, 45 mm लंबे फास्टनर के लिए, जुड़ने	वाले चू	ड़ीयों की अनुमानित संख्या की गणना करें							
		a M $16 imes 1.5$, 45 mm long fastener, calcaged	culate	the approximate number of threads getting							
	(a)	16	(b)	45							
	(c)	30	(d)	35							
64.	टॉर्क	को व्यक्त किया जाता है									
	Tor	que is expressed in									
	(a)	पास्कल / Pascal	(b)	N.m							
	(c)	N/m²	(d)	kg							
65.	किर्स	ो द्रव रेखा में दो बिंदुओं के बीच दबाव का अं	तर किर	तके द्वारा मापा _, जाता है?							
	Pressure difference between two points in a fluid line is measured by										
	(a)	बैरोमीटर / Barometer									
	(b)	यू ट्यूब मैनोमीटर / U tube Manometer									
	(c)	(c) बोर्डेन दबाव नापने का यंत्र / Bourden pressure gauge									
	(d)	एनीमोमीटर / Anemometer									
66.	द्रव्य	मान प्रवाह दर इंगित करता है									
	Mas	ss flow rate indicates									
	(a)	प्रति इकाई क्षेत्र में द्रव्यमान प्रवाह / Mass fl	low per	r unit area							
	(b)	प्रति इकाई समय में द्रव्यमान प्रवाह / Mass	flow p	er unit time							
	(c)	(c) प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान प्रवाह / Mass flow per unit volume									
	(d)	प्रति इकाई वेग द्रव्यमान प्रवाह / Mass flow	per u	nit velocity							
67.	गैल्ट	नाइजेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है?									
	Wh	ich of the statement is true for Galvaniz	ation?								
	(a)	यह स्टील के लिए एक सुरक्षात्मक जिंक को	टिंग है	/ It is a protective zinc coating to steel							
	(b)	इसे जंग लगने से बचाने के लिए लगाया ज	ाता है/	It is applied to prevent rusting							
	(c)		न तिए	किया जाता है / It is used to protect steel and							
	(d)	iron उपरोक्त सभी / All of the above									
	(u)	2 1/17/1 /1911 / THE OF ONE ADDAC									





68. किस आकार के लिए ज्यामितीय सहनशीलता निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई है?

The geometrical tolerance shown in the following figure represent which shape?



- (a) बेलनाकारता / Cylindricity
- (b) संकेन्द्रीकरण / Concentricity

(c) समतलता / Flatness

- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above
- 69. निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतलता के बारे में सत्य है?

Which of the following statement is true about flatness?

- (a) यह सतही फिनिश के समान है / It is same as surface finish
- (b) इसे प्रोफ़ाइल मीटर का उपयोग करके मापा जाता है / It is measured using profile meter
- (c) इसे डायल इंडिकेटर का उपयोग करके मापा जाता है / It is measured using dial indicator
- (d) यह मापने योग्य नहीं है / It is not measurable
- 70. एक सोलनॉइड वाल्व _____ पर कार्य करता है।

A solenoid valve works on

- (a) द्रव शक्ति / Fluid power
- (b) विद्युत ऊर्जा / Electrical energy

- (c) सौर ऊर्जा / Solar energy
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above
- 71. निम्नलिखित में से कौन सा द्वि-दिशात्मक वाल्व का प्रतिनिधित्व करता है?

Which of the following represents a bi-directional valve?

(a) चेक वाल्व / Check valve

- (b) नॉन रिटर्न वाल्व / Non return valve
- (c) तितली वाल्व / Butterfly valve
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above





72. एनोडाइजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Which of the following is correct about anodising?

- (a) यह एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड कोटिंग बनाने की एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है / It is an electrolytic process for producing oxide coatings on aluminium
- (b) ऑक्साइड परत आमतौर पर 5 से 30 μm मोटाई की होती है/The oxide layer is typically 5 to 30 μm in thickness
- (c) इसका उपयोग सतह को घिसाव और संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है / It is used to give surface resistance to wear and corrosion
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

73. बोल्ट और स्टड में अंतर है

Difference between a bolt and a stud is

- (a) एक में आंतरिक और दूसरे में बाहरी धागे होते हैं / One has internal and the other has external threads
- (b) एक में मीट्रिक चूड़ी है और दूसरे में ACME चूड़ी है / One has metric thread and the other has ACME thread
- (c) एक के एक तरफ सिर है और दूसरे के दोनों तरफ चूड़ीयाँ हैं / One has head on one side and the other has thread on both sides
- (d) एक का उपयोग नट के साथ किया जाता है और दूसरा नट का उपयोग नहीं करता / One is used with a nut and the other does not use a nut
- 74. गैस्केट का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है?

A gasket is primarily employed for

- (a) भार के समान वितरण के लिए / Uniform distribution of load
- (b) लीक टाइट जोड़ प्रदान करने के लिए / Providing leak tight joint
- (c) टॉर्क को कम करने के लिए / Reducing the torque
- (d) टूट-फूट को कम करने के लिए / Reducing the wear and tear
- 75. निम्निलिखित में से किस फास्टनर का उपयोग आम तौर पर कागज को एक साथ सुरक्षित करने के लिए किया जाता है?

Which of the following fastener is used generally to secure paper together?

(a) बोल्ट / Bolt

(b) रिवेट / Rivet

(c) स्टेपल / Staple

(d) = 리조 / Nut





76. कोल्ड वर्किंग प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

Which of the following statement is wrong about the cold working process?

- (a) कार्य सख्त करने की सबसे आम विधि / most common method of work hardening
- (b) पुन:क्रिस्टलीकरण तापमान के नीचे धातुओं का प्लास्टिक विरूपण / plastic deformation of metals below the recrystallization temperature.
- (c) प्लास्टिक विरूपण के माध्यम से धातुओं को मजबूत करना / strengthening metals through plastic deformation
- (d) किसी धातु या मिश्र धातु को एक विशिष्ट तापमान तक गर्म करना और फिर उसे ठंडा करके सख्त करना / heating a metal or alloy to a specific temperature and then cooling it to harden

77.	निम्न्तिखित	में	से	कौन	दाब	की	इकाई	नहीं	충?
	4		-		-4.		T ' 'T		· .

Which among the following is not a unit of pressure?

(a) बार / Bar

(b) पास्कल / Pascal

(c) जूल / Joule

(d) टोर / Torr

78. 10 mm² की एक वर्गाकार सतह पर 60 N का बल कार्य कर रहा है। सतह पर कार्य करने वाला दबाव क्या है?

A force of 60 N is acting on a square surface of 10 mm². What is the pressure acting on the surface?

(a) 6 MPa

(b) 6 kPa

(c) 60 MPa

(d) 600 MPa

79. निम्नलिखित में से किसमें बेहतर आघातवर्ध्यता एवं तन्यता है?

Which among the following has good malleability and ductility?

(a) रबर / Rubber

(b) चांदी / Silver

(c) स्टील / Steel

(d) पੀਨਲ / Brass

80. प्रवाह के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है?

Which valve is used for fine control of flow?

- (a) नॉन-रिटर्न वाल्व / Non-return Valve
- (b) बटरफ्लाई वाल्व / Butterfly Valve
- (c) सुई वाल्व / Needle Valve
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above